

Casquillos y cubos

Casquillos SKF

Ejemplo:

	<u>P H F</u>	T B	1 6	1 0	X25MM
Prefijo SKF					
TB	Tipo de casquillo (cónico o QD)				
16	Agujero máximo en décimas de pulgada (sólo aplicable a casquillo cónico)				
10	Anchura del casquillo en el agujero en décimas de pulgada (sólo aplicable a casquillo cónico)				
X25MM	Diámetro del agujero en milímetros (sólo aplicable a casquillo cónico)				
-14MM	Diámetro del agujero en milímetros (sólo aplicable a casquillo cónico)				
-1/16	Diámetro del agujero en pulgadas (sólo aplicable a casquillo cónico)				

Cubos SKF

Ejemplo:

	<u>P H H</u>	W 1 2
Prefijo SKF		
W12	Cubo para soldar de tipo W	
WH12	Cubo para soldar de tipo WH	
WM12	Cubo para soldar de tipo WM	
BF12	Cubo para atornillar de tipo BF	
SM12	Cubo para atornillar de tipo SM	

Adaptadores SKF

Ejemplo:

	<u>P H H</u>	TBA	1008KM
Prefijo SKF			
TBA	Adaptador para casquillos cónicos		
1008KM	Tipo de cubo adaptador		